



## 光學溶氧計

## UVDO-485



# JNC TECHNOLOGY CO., LTD.



## 目錄

注意事項	3
一、產品概述	4
1-1、產品規格	4
1-2、產品尺寸(mm)	4
1-3、產品特點	5
1-4、產品應用場景	5
1-5、配線說明	5
1-6、硬體詳述	5
二 <sup>、</sup> Modbus 表格	6
2-1、類比輸出 (03、06)	6
三、保養清潔	8
3-1、清洗保養	8
四、校正流程	9
4-1、WQS-Utility 應用	9
4-2、設備頁面1	.1
4-3、校正頁面1	.2
五、故障排除1	.7
修訂紀錄1	.8
關於我們1	8

## 🛕 注意事項

JNC TECHNOLOGY CO., LTD

親愛的客戶您好,很高興您使用本公司產品,為了維持產品的使用壽命與您的良好體驗,請 閱讀以下內容後,再行操作!

操作事項:

- 感測器僅適用於具有水域環境下操作與監測,勿置放於非水域場所,以避免感測器異常受損。
- 感測器處於非使用狀況時,請確實清潔感測器,待擦拭乾淨後套上隨附保護套(黑色套帽), 已維持感測器使用時間。
- 3. 安裝感測器時,應採固定式安裝,並避免水流過大導致感測器撞擊牆面與周遭設施。
- 4. 設備周圍須盡量避免產生氣泡之相關設施(如曝氣口),以維持數值讀取正常性。
- 請依照感測器外殼所標示配線功能對應線色操作,若<u>不慎錯接</u>,則會影響設備無法正常運 作。
- 6. 感測器需<u>定期進行清潔</u>以維持良好監測品質,建議為<u>二至三週一次為最佳保養週期</u>(若遇 嚴苛環境,則其保養週期不在建議規範內)。
- 7. 安裝感測器時,建議離水底面距離約為2公分以上,離側壁約為2公分以上,以確保數值 的可參考性。
- 8. 請例行檢查感測器感測螢光層(底部黑色塗層)是否破損,如破損將影響數值可參考性



UVDO-485

## 一、產品概述

JNC TECHNOLOGY CO., LTD.

#### 1-1、產品規格

型號	UVDO-485						
電源	DC 12 ~ 24V						
耗電量	0.3W						
	量測範圍	0~20.00 mg/L (ppm)					
UVDO	精 確 度	±2% F.S					
	解析度	0.01mg/L					
	量測範圍	-5~65℃ (自動溫度補償)					
Temp	精確度	±0.3°C					
	解析度	0.1°C					
操作溫度	0~50°C<0.2MPa						
校正方式	兩點校正						
通訊方式	RS-485 Modbus RT	U					
外殼材質	304 不鏽鋼和 pom	塑鋼					
快速接頭	G3/4 直管螺纹						
	產 品 尺 寸 (mm)	Ø30*L197.5mm					
物理條件	線長	10M					
	防水等級	IP68					

#### 1-2、產品尺寸(mm)



197.50

## JNC TECHNOLOGY CO., LTD.



#### 1-3、產品特點

● 量測原理:

螢光法測量,發出藍光照射在螢光層上,螢光物質激發後發出紅光,而溶氧與螢光

物質回到基礎態的時間成反比,藉此測量溶氧,數值穩定可靠。

- 光學式溶氧,無耗材,不需更換電解液,保養容易。
- 本體材質 304 不鏽鋼材質和 POM 塑鋼耐腐蝕。
- 具有 RS-485 數位輸出,協定符合 Modbus RTU。
- 具有自動溫度補償。

#### 1-4、產品應用場景

廢水、回收水、養殖、工業用水。

#### 1-5、配線說明

線色	配線功能	
RED(紅)	DC 12~24	
BLACK(黑)	GND	
BLUE(藍)	RS-485(D+)	
WHITE(白)	RS-485(D-)	

#### 1-6、硬體詳述

設定名稱	說明			
設備 ID	預設站號為:62			
設備 Baudrate	預設鮑率:9600 bps			

## 二、Modbus 表格

#### 2-1、類比輸出 (03、06)

Function 03 to Read/ Function 06 to Write									
位址	設定值	項目	類型	R/W	備註				
0x0100	400257	溫度即時值	INT16	R	Value/10				
0x0101	400258	UVDO 即時值	UINT16	R	Value/100				
0x0102	400259	UVDO 飽和度	UINT16	R	Value/10				
0x1000	404097	溫度斜率校正	INT16	R/W	Write Value*10				
0x1001	404098	UVDO 零點校正	UINT16	R/W	無氧水校正 校正時寫入『0』				
0x1003	404100	UVDO 飽和校正	UINT16	R/W	需在飽和濕空氣中 校正時寫入『0』				
0x2000	408193	站號修改	UINT16	R/W	可設定 1~255				
					4800 = 0				
0x2003	408196	鮑率	UINT16	R/W	9600 = 1				
					19200 = 2				
0x2020	408225	恢復原廠設定	INIT16	W	恢復預設值,寫入				
012020	+00225	闪这亦侧风风	INTEO	vv	『O』·需重新校正 ·				

#### 2-1-1、INT16 讀取即時值(Function 03)

舉例:讀取 UVDO 溫度即時值,且數值為 19.2 °C。

JNC TECHNOLOGY CO., LTD.

內容	設備站號	Function	起始位置		數據個數(Word)		16 CRC 碼	
主機指令	3E	03	01	00	00	01	80	F9
字節數	1	1	2		2 2		2	2

內容	設備站號	Function	數據字節	感測器數據		16 CF	RC 碼
從機回覆	3E	03	02	00	C0	AC	11
字節數	1	1	1	2		2	2

2-1-2、INT16 即時數值說明(Function 03)

在從機回覆中,可看見「感測器數據」為「00 C0」<sup>。</sup> 將 0X00C0(hex)轉為十進制則為「192」⋅192/10 = 19.2 ⋅則得出 UVDO 溫度為 19.2 °C ∘

2-1-3、站號修改(Function 6)

舉例:預設站號為 62 (0x3E) ·將站號變更為 01(0x01)。

內容	設備站號	Function	起始位置		感測器數據		16 CRC 碼	
主機指令	3E	06	20	00	00	01	46	C5
字節數	1	1	2		2 2		2	2

2-1-4、UVDO 零點校正(Function 6)

舉例:將感測器置於無氧水,並寫入數據為「0」。

內容	設備站號	Function	起始位置		感測器數據		16 CRC 碼	
主機指令	3E	06	10	01	00	00	D9	C5
字節數	1	1	2		2 2		2	2



- 三、保養清潔
- 3-1、清洗保養



利用玻璃容器, 稀釋 10:1 檸檬酸水, 並靜置 10 分鐘以上。

將感測器泡入水中, 利用清水沖洗。 利用軟刷仔細清潔, 並注意勿刮損螢光層。

※完成後請進入第「四」項·進行「校正流程」。



UVDO-485

### 四、校正流程

4-1、WQS-Utility 應用

版本 v1.13(含)以後皆有支援 UVDO-485 產品讀取&設置。

4-1-1、開啟 WQS-Utility 軟體





將 WQS-Utility 軟體打開後,點擊頁面右上角 Sensor 種類「光學法」icon。



進入光學法 Sensor 總覽後,點擊本次校正設備「UVDO」,如上圖所示。





#### 4-1-2、通訊頁面

⅔ JNC WQS-Utility v1.15(20231122)			-	×
JNC 新 銘祥科技	通訊埠 鮑率 ID ※ 使用本	(COM5)Silicon Labs CP210x USI〜 9600 62 *軟體・請確認電腦只連接 "一支" Sensor ・ 忘記ID		

點擊 UVDO 按鈕後,將進入通訊頁面,以下為列項說明:

1. 通訊埠:

請選擇與 Sensor 連接之 USB 轉 485 連接埠名。可透過 Windows 搜尋「裝置管理員」, 選擇列項中「連接埠」即可。

2. 鮑率:

本設備預設鮑率為「9600」,若有調整請依照調整後鮑率選擇。

3. ID:

本設備預設 ID 為「62」·若有調整請依照調整後 ID 選擇·若遺忘 ID 可選擇「忘記 ID」 進行 ID 搜尋。

以上列項選擇完畢後,點擊「<mark>紅色箭頭</mark>」進入下一步。



#### 4-2、設備頁面

✤ JNC WQS-Utility v1.15(20231122)					- 0	×
	winketey 第三代「	UVDO 光學溶	氧電極(Optical I	Dissolved Oxygen	Sensor)	
	山道にの 山道にの 山道にの 山道にの 範囲: 0~20 0~20 0~20 ぶ案軍度 8.23 溶氧百分比 102.6 温度 26.5     校正頁	0.00mg/L 00% mg/L % ℃	▶ 山張(Cpucut) ▶ 山號(1~ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	-255): 62 9600 感測器"重新送電" 設式		

以下為 UVDO 主頁說明:

1. 溶氧度:

UVDO 數值即時值

2. 溶氧百分比:

UVDO 飽和度即時值

3. 溫度:

溫度數值即時值。

4. 設定:

若需調整站號、鮑率,可於輸入所需值後,按下「設定」後即可更動。請注意!設定後須 設備重送電,方可更動成功。



#### 4-3、校正頁面

✤ JNC WQS-Utility v1.15(20231122)				-	
	mathractegy 第	三代 UVDO 光學溶	氧電極(Optical Dissolved	Oxygen Sensor)	×
	站號:	62 0~20.00mg/l	ID 站號(1~255): 6	2	
	<b>∓0</b> ⊫⊒ .	0~200%	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	~	
	溶氧度		※設定後請將感測器"重新	f送電"	
	8.23	mg/L		設定	
	溶氧百分	比			
	102.6	6 %			
	温度 265	۰			
	20.5				
	*	办正百 <b>五</b>			
	1.	X 止 只 回			

✤ JNC WQS-Utility v1.15(20231122)		– 🗆 X
	第三代 UVDO 光學溶氧電極(Optical Diss	solved Oxygen Sensor)
1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	· 62	
範圍	: 0~20.00mg/L	5): 62
溶氧		8"重新送電"
次复	是否要進入校正程序?	設定
10	施定 取淄	
温度	26.5 ℃	
	校正頁面	

選擇「<mark>確定</mark>」按鈕後,即可進入校正頁面。

點擊「校正頁面」按鈕。





#### 4-3-1、步驟一



請依照內容,清洗 Sensor,亦可參考「三、保養清潔」流程執行。完成後請進入下一步。





#### 4-3-2、步驟二(零點校正)

➔ JNC WQS-Utility v1.15(20231122)	-	
	第三代 UVDO 光學溶氧電極(Optical Dissolved Oxygen Sensor)	×
	溶氧度 0.13 mg/L / 溶氧百分比 0.2 %	
	校正方法一】 /DO 電極清洗完畢後將 UVDO 電極放入校正液中 交正液體需使用脫氧水進行校正 爭置3分鐘	

校正方法一為「無氧校正」請依照相關指示執行。



▲上圖為步驟二圖示說明





#### 4-3-3、步驟三



校正方法二為「飽和度校正」·可利用空氣飽和水溶液校正;亦或者將容器放入一層微濕軟布 (軟布勿碰觸到感測面)·其形成飽和濕空氣進行校正。本次示範利用飽和濕空氣作為校正教學。



▲上圖為步驟三圖示說明



#### 4-3-4、校正完成

℁ JNC WQS-Utility v1.15(20231122)	-	
	第三代 UVDO 光學溶氧電極(Optical Dissolved Oxygen Sensor)	×
	溶氧度 8.03 mg/L / 溶氧百分比 100.1 %	
	校正方法二】 2氣校正完成	

校正完成後,即可於校正頁面右上方看見校正後數值,確定後按下「打勾」icon

℁ JNC WQS-Utility v1.15(20231122)					- 🗆 ×
	C whiteley 第三	E代 UVDO 光學溶	氧電極(Optical Dis	ssolved Oxygen Senso	r) 🛛 🗙
	站號: 6 範圍: 0	52 )~20.00mg/L	<b>ID</b> 站號(1~25	55) : 62	
	0	0~200%	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9600 ~	
	溶氧度		※ 設定後請將感》	測器"重新送電"	
	8.03	mg/L		設定	
	溶氧百分比	t			
	100.1	%			
	溫度				
	26.8	°C			
9					
	校	正百面			

主頁面亦呈現校正後即時數值。

## 五、故障排除

異常類別	故障原因	解決方法		
通訊異常	供電、接線異常	● 存 黑	衣照 <u>1-5 配線說明</u> ,實際檢查接 站是否符合。	
	連接埠異常	● 訪 封 名	青透過「裝置管理員」∙ 選擇「連 妾埠」查看 USB 轉 485 連接埠 名	
數值異常	螢光層表面破損	● 訪 作 日	青檢查感測器螢光層是否有破損 青形,如屬實則盡速聯繫本公司, 由專人為您服務。	
即時值 異常過高、過低	需進行保養清潔	● 訪 行	青參考「 <u>三、保養清潔</u> 」流程執 テ	
	需進行設備校正	●	青參考「 <u>四、校正流程</u> 」執行	





## 修訂紀錄

版次	修訂日期	修訂說明	維護人員
V1.01	2023/01/11	調整內容用字	denny
V1.02	2024/02/02	更動手冊樣式,新增保養、校正流程	bin

### 關於我們

717 台南市仁德區文華路 3 段 428 巷 33 號
電話:+886-6-311-0008
傳真:+886-6-311-0522
文案內容本公司保有修改權利·恕不另行通知

統編 28529427 https://www.jnc-tec.com.tw Email : jnc.jnc@msa.hinet.net

